MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada

CONOCE TUS FUENTES

Fuente de la SIERRA DE ALBAYATE (Priego de Córdoba, Córdoba)

Fuente de La Sierra de Albayate. Pilón (B. Montes Pérez, julio 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la SIERRA DE ALBAYATE
Pedanía aldea, paraje o pago:
El Castellar
Municipio:
Priego de Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **399399.78** Y: **4140320.111** Huso: **30** Altitud: **1080** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadajoz
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Albayate - Chanzas (05.37)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra de Albayate
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente situada en la Sierra de Albayate al Sur de Córdoba, límite con la provincia de Granada, en el Cortijo de la Cabreriza de Albayate por encima de la aldea prieguense del Castellar.
Fuente de gran antiguedad que destaca por su arquitectura, formada por un pilón con cuatro laterales de piedra caliza tallada ,sujetos por otros cuatro pilares en las esquinas. Apareciendo en el lado de abajo una pequeña alberca construida con bloques de piedra.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural
Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**
¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.
Abandono, suciedad y vertidos.
Usos inadecuados: Otros: **Deterioro de su estructura, y colmatación de la alberca.**

11 Otra Información

Su antiguedad, localización en plena sierra, en un entorno árido en verano, le hacen tener una gran importancia ambiental y de uso público por parte de senderistas y montañeros. Aunque lamentablemente el estado de conservación es deficiente. Los antiguos caños han sido sustituidos por tuberías de plástico y la alberca aparece deteriorada y colmatada de fango.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Alto**
Medio-ambiental: **Alto**
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural: **Alto**
Arquitectónico: **Alto**
Económico: **Bajo**
Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

B. Montes Pérez
(19-07-2009)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.