

## **Pilar de HOYO ROBLEDO (Cabra, Córdoba)**



**Pilar de Hoyo Robledo, vista frontal (F. Cuesta López, mayo 2008)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Pilar de HOYO ROBLEDO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijo del Robledo**

Municipio:

**Cabra**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **377375.933** Y: **4150372.215** Huso: **30** Altitud: **970** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Arroyo de las Tejoneras**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Cabra - Gaena (05.35)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Localización Muy difícil por estar en una zona abandonada, como referencia tomaremos la carretera de a la Virgen de la Sierra y para abandonar esta en una curva muy pronunciada a la derecha, ya casi en la ermita. Desde esta curva tomaremos andando hacia abajo siempre siguiendo la vaguada hacia un cortijo abandonado y cercado de piedras, antes de llegar a él encontraremos la fuente.**

**Presenta un frontis en pico del que sale un caño, este vierte a un pilar dividido en dos por un pequeño muro, que hace la función de abrevadero, y que aprovecha el desnivel del terreno para hacer pasar el agua de una a otra parte.**

**El agua se pierde en la parte opuesta al caño sin aprovechamiento alguno.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Complicado**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Otra Información

**El cortijo cercano y que da nombre a la fuente, presenta un estado de abandono considerable.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)  
(07-09-2009)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.