MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

ugr Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Fuente del LADRILLO (Guadalcázar, Córdoba)

Fuente del Ladrillo, vista completa y entorno (F. Cuesta López, octubre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Fuente del LADRILLO
Otros nombres conocidos:
Fuente de Ladrillos
Pedanía aldea, paraje o pago:
Descansadero de la Fuente del Ladrillo
Municipio:
Guadalcázar
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **322048.807** Y: **4177920.462** Huso: **30** Altitud: **150** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalquivir del Guadajoz al Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Altiplanos de Écija (05.44)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se accede a la fuente desde la Carretera A-445 La Carlota-Posadas, una vez pasada la vía del AVE a 200 m. dirección Posadas, a la derecha. Se encuentra dentro del corredor verde del Guadalmazán.
Presenta una alcuba de la que sale un caño que vierte a un pilar rectangular de ladrillo. El agua se pierde sin ningún tipo de aprovechamiento.
La fuente se encuentra dentro de corredor verde del Guadalmazán, que la forman las veredas de la Fuente del Ladrillo y la Vereda de Villafranquilla junto al descansadero de la Fuente del Ladrillo, tiene una longitud este corredor de 10.8 Km y su dificultad para el transito de personas es bajo.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**
Uso público actual: **Bajo**
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
Encontramos una obras recientes de siembra de árboles, carteles indicadores y unos bancos de ladrillo alrededor de la fuente, pero todo en un estado medio de abandono.

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.
Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

11 Descripción arquitectónica

El agua sale por el extremo occidental del conjunto a través de una alcuba de sección rectangular, de 2.10 x 1.10 m. y 2 m. de altura, cuya fachada oriental estuvo antaño formada por un arco de medio punto de ladrillo que permitiría el acceso al interior pero que se encuentra en la actualidad tapiada con ladrillo. Desde la alcuba el agua sale hacia el este a través de un conducto protegido por un murete de ladrillo de 1.50 m. de longitud y 60 cm. de altura, bordeado a cada lado por dos peldaños también de ladrillo que sirven de acceso a la parte superior, quizá en algún momento descubierta y de donde se podía tomar el agua (no se entiende sino el sentido de los peldaños). Hoy día, totalmente cubierta, esta conducción lleva el agua al frontón del pilar, también de ladrillo asentado de plano, donde entra por su cara oeste y sale por la cara Este; el frontón tiene forma acampanada y va provisto en su parte central de un grueso caño de bronce . Vierte sobre un pilar abrevadero de ladrillo de planta rectangular, de 2.80 m. de anchura por 11 de longitud y altura de 40 60 cm. El agua sale por el muro este del pilar, desaguando a través de un canalillo de ladrillo ubicado en el suelo de 1.50 m. de longitud y luego, directamente, a un arroyuelo cercano. Se observa la existencia de un rebanco interior en todo el pilar (escalón de ladrillo de unos 20 cm. de anchura), posibles restos de un pilar más antiguo hoy embutido en el actual. (Descripción facilitada por R. Córdoba)

12 Otra Información

La obras del AVE Córdoba-Málaga y la Carretera La Carlota-Posadas han dejado a la fuente arrinconada entre ambas construcciones públicas

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural: **Bajo**
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(22-10-2009)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.