

## **Fuente LA LOSA (Villacarrillo, Jaén)**



**Fuente La Losa (T. Pérez Fernández, agosto 2011)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente LA LOSA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Paraje de La Losa**

Municipio:

**Villacarrillo**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **493535.744** Y: **4218140.282** Huso: **30** Altitud: **715** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalquivir de El Tranco al Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Arroyo de La Losa**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Ubeda (05.23)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**La Loma**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Se accede a través del camino que lleva su nombre, camino de la Losa a 500 m de Villacarrillo, desde la carretera de Mogón. Manantial de agua que antiguamente abastecía al pueblo de Villacarrillo y actualmente sirve para uso agrícola. Se trata de una fuente de agua no potable, contaminada por nitratos y fosfatos al situarse esta sobre cultivos de olivas y potenciada por la naturaleza margosa de la zona. Cuenta con seis caños que casi nunca se secan y construidos en 1845.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Bajo (1 - 10 l/s)**

**¿Se agota? Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

**Otro: Llenado de cubas**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Alto**

**Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:**

**Deficientes En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:**

**Las instalaciones se componen de una fuente de seis caños, un abrevadero y a continuación una alberca cuyo uso es para el llenado de cubas para la agricultura.**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Nitratos y fosfatos y residuos (basuras)**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Otra Información

**Adyacente a estas instalaciones existe un punto de reciclaje de envases fitosanitarios.**

**Artículo de opinión sobre el estado de la fuente (agosto 2014):**

**<http://villacarrillobiodiversidad.blogspot.com.es/2014/08/condenadas-muerte.html>**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

Otros: **Agricultura (Alto)**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**M. López Marín**

**(19-03-2010)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.