

FUENTE GRANDE (Almedinilla, Córdoba)



Fuente Grande o de las Pedrizas (R. Córdoba, diciembre 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

FUENTE GRANDE

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de Las Pedrizas

Municipio:

Almedinilla

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **403420,353** Y: **4144020,692** Huso: **30** Altitud: **664** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Albayate - Chanzas (05.37)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza en el cortijo las Pedrizas, al sur de la población, y por este nombre también es conocida.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Medio

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

El agua sale de un frontón de perfil piramidal y borde escalonado emplazado al sur del conjunto, vertiendo sobre un el primer pilar de fábrica de mampostería encalada y planta rectangular, de 2.70 x 1.10 m. y una altura de 70 cm. A este pilar se adosa, por su extremo norte, un segundo pilar de planta rectangular de 2.80 x 0.80 m. y una altura de 50 cm. que conecta, por su lado sur, con una estructura formada por seis piletas rectangulares de piedra unidas por parejas, cada una de ellas de 1.10 x 0.45 m. En el extremo norte del conjunto se sitúan un depósito metálico con forma de bañera, de 1.15 x 0.60 m., y una pila lavadero de 90 x 60 cm. y 60 cm. de altura.

12 Otra Información

El estado de conservación de todas las estructuras es mediocre, presentan importantes fracturas y mucha suciedad. Además hay elementos yuxtapuestos de muy distinta datación y materiales constructivos, evidencia del uso continuado que la fuente ha tenido hasta nuestros días. Todos ellos son materiales de escasa calidad y resistencia. Todas las estructuras comentadas se encuentran actualmente secas y, al parecer, abandonadas. Sin embargo, la fuente sigue teniendo agua y ésta, encauzada por medio de tuberías de goma, se utiliza para riegos y para las diversas labores agrícolas del cortijo. Está controlada por la Consejería de Salud; calificada como fuente de afluencia media, su agua está declarada no potable por la presencia de bacterias coliformes totales y fecales, estreptococos y nitratos (resultados del análisis efectuado durante el primer semestre de 1998).

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

14 Valoración General

Media

15 Nombre del autor/es de la ficha

A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)
(17-04-2010)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.