

Fuente del CHORRITO DE LOS CAÑOLILLOS (Arriate, Málaga)



Fuente del Chorrillo de los Cañolillos (S. Rodríguez, junio 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CHORRITO DE LOS CAÑOLILLOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Arroyo de la Ventilla

Municipio:

Arriate

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **310126.463** Y: **4074507.377** Huso: **30** Altitud: **675 m**

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadiaro

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Depresión de Ronda (060.042)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Saliendo desde el casco urbano de Arriate por el camino rural asfaltado conocido como "Camino de Panabarro", a unos 700 metros de la salida del casco urbano, tomar un camino que sale a nuestra izquierda junto a una antigua granja con varios pies de pino carrasco situados en su linde.

A escasos 25 m el camino se corta para poder seguir con vehículo, pero sale una senda que nos lleva hasta la garganta del "Arroyo de la Ventilla". A unos 100 m más adelante se encuentra esta fuente, que según me informan hacía unos 8 años que no brotaba. Por los alrededores de la fuente brota más agua que en el chorrillo, ya que las aguas no están bien recogidas y discurren por la senda, siendo desviadas a una alberca que se encuentra por debajo del camino, la cual se encuentra enterrada en zarzas. Si seguimos esta senda nos conduce a la citada garganta y a la fuente de la Tejilla.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Complicado

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**S. Rodríguez y F. D. Puertas Ravira
(03-06-2010)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.