MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Manantial EL AGUJERO (Málaga, Málaga)

Manantial del Agujero, pilar (E. Benitez, julio 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Manantial EL AGUJERO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Embalse El Agujero
Municipio:
Málaga
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **372078.31** Y: **4071227.472** Huso: **30** Altitud: **122** m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Guadalhorce
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
No origina
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Metapelitas de Sierra Tejeda - Almijara (060.065)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Montes de Málaga
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se accede por la MA-3101, dejando el vehículo en el aparcamiento habilitado junto a la presa del Agujero. Se baja por la escalerilla y se continúa junto al muro de contención hasta encontrar un sendero que desciende hacia el vaso del embalse.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural
Abrevadero
Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**
¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
La alberca y el abrevadero se encuentran colmatados y muy deteriorados debido al aumento periódico del nivel del embalse y al abandono. A ello hay que sumar el crecimiento del eucalipto que está deteriorando la obra.

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.
Vandalismo
Inundación periódica

11 Otra Información

El agua es conducida a la tubería por medio de una antigua alcubilla muy rudimentaria y actualmente semicolmatada

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**
Minero/Medicinal: **Alto**
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental: **Bajo**
Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico: **Bajo**
Económico: **Bajo**
Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

E. Benítez Fernández
(28-06-2010)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.