MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Nacimiento de PERALTA (Ronda, Málaga)

Nacimiento de Peralta (S. Rodríguez, octubre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Nacimiento de PERALTA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Cortijo de Peralta.
Municipio:
Ronda
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **303900.474** Y: **4074548.483** Huso: **30** Altitud: **798** m
Nombre de la cuenca:
Guadalete-Barbate
Nombre de la subcuenca:
Guadalete
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Afluente del Río Setenil
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Setenil - Montecorto (050.062)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Este nacimiento se localiza dentro de una propiedad privada. Tomando la carretera local de "Ronda la Vieja" MA-7402 a la altura del "Puerto del Quejigal" hay que tomar la V.P. que sale a nuestra derecha y que nos conduce hasta el "Puerto del Monte". A unos 500 m. nos encontramos a nuestra derecha la entrada principal al citado cortijo y justo en frente, a nuestra izquierda, a unos 200 m. se encuentra este nacimiento. El agua brota de una pequeña mina que hay al pie de un cortado y que tiene un pilar de unos 5 m. de largo y una alberca rectangular mal conservada llena de vegetación. También hay una pequeña caseta de captación de agua para el cortijo. Su caudal limpio y cristalino nos invita a la irremediable tentación de saciar nuestra sed.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural
Abrevadero
Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**
¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**
Uso público actual: **No sabe / No contesta**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Otra Información

Según nos comenta el propietario de dicho cortijo el nacimiento ha estado los últimos 3 años sin brotar agua a causa de la sequia hasta que las abundantes y generosas precipitaciones del invierno 2009/2010 lo han despertado.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental: **Medio**
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Orozco
(29-10-2010)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.