



## **Pilar de la CANALEJA (Cañete la Real, Málaga)**



**El Pilar de la Canaleja (S. Rodríguez, noviembre 2010)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Pilar de la CANALEJA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijo de la Canaleja**

Municipio:

**Cañete la Real**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **319258.429** Y: **4089173.318** Huso: **30** Altitud: **615** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**A este pilar se accede por la carretera local MA-6401, poco antes de llegar al casco urbano. En el km. 5 de dicha carretera sale a nuestra izquierda un camino. Tomar este camino y a unos 700 m. nos encontramos esta fuente con su pilar de unos 4 m. de largo y que fue construido en el año 1945, aunque ha sido restaurado posteriormente. El pilar tiene un apartado a modo de pila para lavar la ropa y una alberca asociada de unos 5 x 5 m. que se encuentra por debajo a escasos 25 m. del pilar.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: No sabe / No contesta**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## **10 Amenazas, Impactos y Presiones**

**Afección al caudal por bombeo o derivación.  
Abandono, suciedad y vertidos.**

## **11 Otra Información**

**A consecuencia de un sondeo que se realizó próximo al pilar, a menguado mucho su caudal, llegando a secarse algunos años.**

## **12 Valores Sectoriales**

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

## **13 Valoración General**

**Baja**

## **14 Nombre del autor/es de la ficha**

**S. Rodríguez Domínguez  
(26-11-2010)**

## **15 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.