MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Pozo de SANTA LUCÍA (Ubrique, Cádiz)

Pozo de Santa Lucía (L.E. Rubio, enero 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Pozo de SANTA LUCÍA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Ubrique
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **280928.107** Y: **4063087.026** Huso: **30** Altitud: **475** m
Nombre de la cuenca:
Guadalete-Barbate
Nombre de la subcuenca:
Guadalete
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra del Benalfi
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Es un pozo muy antiguo, quizás árabe, que tuvo muchísima importacia hasta los años setenta, por ser el único de la zona. Actualmente está, lamentablemente, casi abandonado. Se encuentra a pie de la carretera Ubrique-Benaocaz, justo frente a la entrada del yacimiento romano de Ocurris, Es un pozo de planta circular cubierto con una bóveda de media naranja y el agua llega casi a ras del suelo, hay un pilón de roca caliza a su izquierda que servía como abrevadero.
Este pozo manaba normalmente por sí solo, dando lugar a un arroyuelo que ahora no existe. De hecho, alrededor está completamente encharcado aún en épocas de lluvia. El lugar se encuentra en total estado de abandono, sin limpiar y casi sin uso.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Pozo y Alcuba de protección

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**
¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Aspectos culturales y etnográficos

, X:280928, Y:4063087, Z:475

12 Otra Información

En Ubrique se celebraba, hasta los años setenta, el "Día de los paseos", en noviembre. La gente dejaba el trabajo por un día y todos iban con los canastos preparados a pasar el día de campo, normalmente a la zona del pozo de Santa Lucía, donde estaba la viña del "Moniato", entonces el pozo estaba siempre reluciente, limpio y encalado. Todos recordamos la "panera" que había en el pilón para lavar y el "cucharro" de corcho para beber. Más información en http://cuadernodecampopayoyo.blogspot.com/2010/02/el-pozo-de-santa-lucia-ubrique.html y en http://manuelcabelloyesperanzaizquierdo.blogspot.com/2010/11/preparando-un-guiso-en-la-vina-del.html

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**
Minero/Medicinal: **Bajo**
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental: **Medio**
Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**
Histórico/socio-cultural: **Bajo**
Arquitectónico: **Medio**
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

14 Valoración General

Media

15 Nombre del autor/es de la ficha

L. E. Rubio y E. Cabello
(11-01-2011)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.