



▶ Fuente EL HORNILLO (Güejar Sierra, Granada)



Fuente El Hornillo (A. Castillo -Taller de la Alfaguarilla, diciembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente EL HORNILLO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo del Hornillo

Municipio:

Güejar Sierra

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **468595.029** Y: **4107214.757** Huso: **30** Altitud: **1840** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Alto Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de Sierra Nevada, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra Nevada

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Abastecida por **Rezume del HORNILLO**

4 Descripción

Desde la vereda de la Estrella, antes del cruce con la vereda de los Presidarios, pasando por Casas Viejas, senda señala por el Parque Nacional, o desde el barranco del San Juan, también senda señalada y marcada por el parque, después de un recorrido de unas dos horas y media a tres horas ida, desde el aparcamiento del Charcón podemos encontrar esta rústica fuente.

La fuente se encuentra en un entorno excepcional de media montaña, con vistas a las principales caras nortes de Sierra Nevada.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Otras: Refugio de montaña

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Otro: **Lúdico**

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Medio**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Refugio no guardado de montaña. Lugar ideal para senderismo.

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Otra Información

Según añade J. Rubia , en este año lluvioso 2013, en el día de la visita 30-junio, la fuente se encuentra sin agua y en mal estado, según me dijeron la conducción está cortada (ver fotos de junio 2013).

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Castillo Martín (Taller de la Alfaguarilla)
(28-01-2011)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.