



Surgencia del BARRANCO DE PORLIZ (Gójar, Granada)



Surgencia del Barranco Porliz, entorno (R. Martín, febrero 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Surgencia del BARRANCO DE PORLIZ

Pedanía aldea, paraje o pago:

Barranco de Porliz (Urb. Santa Marta)

Municipio:

Gójar

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **446641.977** Y: **4105548.026** Huso: **30** Altitud: **830** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Alto Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Depresión de Granada (05.32)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Nacimiento a cauce

4 Descripción

Esta surgencia estacional se encuentra en la margen izquierda del Barranco de Porliz, junto a la Urbanización Santa Marta y por encima de la Acequia Alta. En frente está el Estanque de Charina que se abastecía del agua que bajaba del barranco, preferentemente de la desaparecida Fuente de Porliz situada 200 m. más arriba.

Todavía quedan restos de una vieja canalización que parece que va al estanque desde la surgencia, quizás debido a esto el caño del estanque siempre ha presentado rezumes permanentes de agua. En la actualidad el Estanque de Charina, normalmente sin agua, está lleno; han llevado el agua desde el nacimiento con una goma. Unos metros más arriba, en el lecho del Barranco de Porliz, también se puede apreciar, en tiempos lluviosos, el nacimiento de agua.

Desde la carretera de Dílar, por el Camino de la Acequia Alta, la surgencia está a 500 m. También se puede acceder desde Gójar por la Calle Porliz, continuar por el Camino de Porliz (o de las Viñas Nuevas) y bajar por el barranco unos 200 m.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

R. Martín Sánchez

(22-03-2011)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.