

Mina de la HUERTA DE DON DIEGO (Cártama, Málaga)



Mina de la Huerta de Don Diego (A. Vela Torres, abril 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina de la HUERTA DE DON DIEGO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Los Tres Árboles

Municipio:

Cártama

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **353204.241** Y: **4063248.673** Huso: **30** Altitud: **110 m**

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Bajo Guadalhorce (060.037)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de los Espartales

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La Huerta de don Diego se sitúa a la derecha de la carretera que une Cártama con Alhaurín el Grande, una vez pasada la urbanización conocida como Ampliación de Cártama; está justo enfrente de tres enormes eucaliptos plantados hace varias décadas que dan nombre a este paraje: los Tres Árboles. El abandono en el que está inmersa la mina ha dado lugar a que la boca esté destruída y casi taponada por la tierra y la vegetación; actualmente sólo es visible una pequeña porción de la parte superior de la boca de entrada, en la que se distingue una bóveda de ladrillos. A escasos metros de distancia hay una atarjea y una alberca rectangular completamente seca, también se aprecian los restos de un abrevadero y unos lavaderos con aspecto de total abandono y ruina. De la mina surge una gruesa tubería de material moderno que enseguida se pierde huerta abajo, medio enterrada; aunque comentan los vecinos de la zona y alguna bibliografía que el manantial está agotado, lo cierto es que el día en que se recogieron estos datos circulaba agua a presión por la tubería. Por encima de la carretera hay un olivar, abandonado también, en el que existe un pozo colmatado de tierra; dicen los vecinos que cuando estaba limpio tenía una profundidad de cinco metros y por el fondo circulaba el agua que después aparecía por la mina.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres

(11-04-2011)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.