




## ▶ Fuente de las PEÑUELAS (Villanueva de Mesía, Granada)



Fuente de las Peñuelas (W. Gomez Ortega, abril 2011)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de las PEÑUELAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijo Las Peñuelas**

Municipio:

**Villanueva de Mesía**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **410867.767** Y: **4122171.174** Huso: **30** Altitud: **570** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Arroyo Pinares**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Depresión de Granada (05.32)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Arroyo Pinares**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Nacimiento a cauce**

## 4 Descripción

Situada a 3,6 km al Norte de la localidad de Villanueva Mesía. Se accede por un camino rural de gran valor agro-ecológico. En la segunda mitad de los años 70 se canalizó el arroyo del cual manaba el agua en este paraje, para suministro a la localidad. Se emplazó la fuente para garantizar su uso en este emplazamiento original. Si bien el Ayuntamiento la rehabilitó en el año 2007, actualmente está abandonada y solo funcionó su primer año. Está reseñada en la ruta HIPONOVA, de interés público.

Según IGME, se trata de un manantial de caudal variable, que como máximo da 3 l/s.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**La fuente original, hecha en la segunda mitad de los 70 para compensar la prestación que se hizo del agua mediante su canalización al núcleo urbano, quedó abandonada en 2002. En 2007 el Ayuntamiento la rehabilitó pero su funcionamiento solo duró unos meses.**

**Permanece abandonada y sin conectar a la conducción.**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

**Permanece abandonada, sin que se implique la administración en este bien de interés público.**

## 11 Descripción hidrogeológica

**El manantial de Peñuelas drena calizas y conglomerados del Eoceno que se localizan en el cerro el Portichuelo.**

## 12 Otra Información

**Son muchos los habitantes de la localidad de Villanueva de Mesía que transitan por la zona, agricultores, ganaderos, senderistas, ciclistas, mujeres y niños andando... La fuente, por su emplazamiento, tiene un alto valor para mitigar los rigores del buen tiempo, a 3,6 Km. del pueblo. Amén de la prestación valiosa que da a los que habitualmente trabajan en la zona.**

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico:

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 14 Valoración General

**Media**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

**W. Gomez Ortega  
(12-04-2011)**

## 16 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.