



▶ Fuente de los PAJARES (Villaluenga del Rosario, Cádiz)



Fuente de los Pajares (J.L. Valencia Oca, enero 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de los PAJARES

Pedanía aldea, paraje o pago:

Los Pajares

Municipio:

Villaluenga del Rosario

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **288724.901** Y: **4062752.217** Huso: **30** Altitud: **910** m

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Guadalete

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de los Pajares

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Lomas y Matagallardo - La Mesa

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Desde el Puerto de las Viñas tomar el carril que se dirige a los Llanos del Republicano. Una vez se pasa la cancela de entrada al Alcornocal de Lomas y Matagallardo hay que seguir el carril de la derecha y andar unos 500 m para abandonarlo en dirección Norte. La fuente se localiza muy cerca de un Mesto catalogado como árbol singular de la provincia de Cádiz. Detrás de la fuente hay un claro con pies dispersos de chopos y pinos. Toda esta zona es conocida como Los Pajares. Al igual que ocurre en la Fuente del Castaño, las aguas son herrumbrosas y precipitan hierro en las paredes del abrevadero. Según información de un lugareño que conoce la zona, había otra Fuente de los Pajares por la zona, mucho más antigua, desconociendo si ya ha desaparecido o todavía quedan restos de ella.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Otra Información

El día de la visita a la fuente ésta presentaba un entramado de ramas de encina sumergidas en el abrevadero, supongo que colocadas por algún ganadero de la zona para evitar que las cabras caigan dentro del abrevadero desde el llano que está detrás de la fuente, que se encuentra a un nivel superior.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Valencia Oca

(13-04-2011)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.