



▶ Fuente de la RAMBLA DE LOS YESOS (Alboloduy, Almería)



Imagen general del afloramiento con abundancia de cañas, adelfas, tarajes y juncos (J.M. Fernández-Palacios, junio 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la RAMBLA DE LOS YESOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Alboloduy

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **530648.292** Y: **4099226.051** Huso: **30** Altitud: **660** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Andarax

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Medio - Bajo Andarax (060.012)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de Sierra Nevada, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Pico Montenegro, Sierra Nevada Oriental

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

esquistos, filitas, calizas, aluvial

3 Tipo de Surgencia

Nacimiento a cauce

4 Descripción

En el mismo lecho de la Rambla de los Yesos, en contacto del aluvial con esquistos del Nevado-Filábride y filitas-calizas triásicas se produce un afloramiento de aguas que se manifiesta por la exuberancia puntual de vegetación freatófita y por una modesta corriente que es inmediatamente aprovechada por cortijadas próximas y el remanente se pierde en el mismo aluvial.

Hay huellas de antiguas acequias que transportaban el agua captada por ambas orillas de la rambla. En la actualidad la captación se limita a un desordenado conjunto de "gomas". Se accede a ella andando por la misma rambla.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Ruinas de acequias de derivación. Actualmente captación por gomas

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Complicado

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.
Abandono, suciedad y vertidos.**

11 Otra Información

La rambla de los Yesos es un interesante y representativo ejemplo de este tipo de formación en el entorno semiárido de la Sierra Nevada Oriental. La presencia puntual de agua en un entorno de ausencia generalizada supone un indudable valor añadido de carácter mediambiental y paisajístico.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Alto**
Medio-ambiental: **Medio**
Recreativo/Turístico/Usos Públicos:
Histórico/socio-cultural: **Bajo**
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. M. Fernández-Palacios Carmona (Agencia Andaluza del Agua)
(06-06-2011)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.