MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Fuente de MARÍA RODRÍGUEZ (Igualeja, Málaga)

Fuente de María Rodríguez (S. Rodríguez, julio 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Fuente de MARÍA RODRÍGUEZ
Pedanía aldea, paraje o pago:
Carretera MA-7300, Km. 1,2
Municipio:
Igualeja
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **310141.253** Y: **4054982.15** Huso: **30** Altitud: **662** m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Guadiaro
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Afluente de río Seco
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sierra de Las Nieves - Prieta (060.046)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Red Natura 2000 (zec: Valle del río Genal) y Reserva de la Biosfera (Intercontinetal del Mediterráneo)

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
No sabe/No contesta

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente se localiza en el km 1,2 de la carretera MA-7300 saliendo del casco urbano de Igualeja con dirección a Pujerra. Después de pasar el puente de río Seco a unos 200 m más a nuestra izquierda se encuentra la fuente en una curva. Esta fuente ha sido restaurada recientemente por el ayuntamiento de Igualeja. La fuente ha brotado hace dos inviernos gracias a las abundantes precipitaciones después de haber estado mucho tiempo sin salir. Justo al lado de la fuente han realizado un banco de obra para sentarse. Es peligroso parar el vehículo justo donde se encuentra la fuente, por lo que debemos hacerlo en un sobreancho de la carretera que hay entre la fuente y el citado puente de río Seco.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Medio**

9 Estado de Conservación

Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Otra Información

J. A. Parra García (12-08-2011) indica que se trata de una fuente con un agua muy apreciada por los lugareños por su calidad.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y R. Orozco
(05-07-2011)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.