



## ▶ Fuente del PIOJO (Cañete la Real, Málaga)



Fuente del Piojo (S. Rodríguez, agosto 2011)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del PIOJO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Pedanía de La Atalaya**

Municipio:

**Cañete la Real**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **313437.394** Y: **4089586.388** Huso: **30** Altitud: **650** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra de Cañete (05.72)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Esta fuente terriza se encuentra en la margen de la carretera local MA-6402 en el Km. 9 que desde Cañete la Real nos conduce a la pedanía de La Atalaya. Justo en el citado punto kilométrico hay un gran nogal junto a la carretera y donde hay varias señales. Debajo de él se encuentra esta fuente de donde brota el agua a borbotones y luego pasa por debajo de la carretera por la alcantarilla existente. Luego al otro lado de la carretera hay una gran alberca que abastece a varias granjas porcinas y a varios huertos vecinales.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: No sabe / No contesta**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**S. Rodríguez y A. Orozco**  
**(02-09-2011)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.