



## **Pilar de HAZA ANGOSTA (Ronda, Málaga)**



**Pilar de Haza Angosta (S. Rodríguez, octubre 2011)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Pilar de HAZA ANGOSTA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Los Frontones**

Municipio:

**Ronda**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **306436.47** Y: **4075315.459** Huso: **30** Altitud: **805** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Depresión de Ronda (060.042)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Resumen**

## 4 Descripción

Este pilar se encuentra en la finca privada del mismo nombre junto a las antiguas ruinas del cortijo. A parte del pilar existente hay una alberca y una caseta que protege el chorro de agua antes de salir al pilar, todo ello en un estado de total abandono. El caudal de agua se seca prácticamente cuando llega el estio brotando nuevamente cuando llegan las primeras aguas otoñales, pero siendo de pobre caudal. El nacimiento del agua se encuentra a unos 20 m. más arriba del pilar.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Otro: Abrevadero de abejas**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## **10 Amenazas, Impactos y Presiones**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## **11 Valores Sectoriales**

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

## **12 Valoración General**

**Baja**

## **13 Nombre del autor/es de la ficha**

**S. Rodríguez y A. Orozco**

**(02-11-2011)**

## **14 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.