MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

CONOCE TUS FUENTES

Surgencia del CORTIJO DE CAÑADA DE GAGO (Ronda, Málaga)

Surgencia del Cortijo de Cañada de Gago (S. Rodríguez, diciembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Surgencia del CORTIJO DE CAÑADA DE GAGO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Hoya del Tajo
Municipio:
Ronda
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **305790.421** Y: **4067236.35** Huso: **30** Altitud: **702** m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Guadiaro
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Depresión de Ronda (060.042)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo)

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Rezume

4 Descripción

Esta surgencia de agua se encuentra dentro de la propiedad privada del Cortijo de la Cañada de Gago en el paraje de la Hoya del Tajo. Concretamente se encuentra justo por debajo de la torre de la "Casa Rua" donde existe un cortado en el terreno. Como referencia para su localización hay dos chopos rodeados de zarzas que es donde nace el agua. Esta surgencia de caudal sería mucho más vistosa si tuviera asociado una pila o abrevadero donde se pudiera recoger el agua que mana, la cual se infiltra en la tierra de labor a pocos metros de su nacimiento.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez Domínguez
(05-01-2012)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.