



▶ Fuente EL CERREJÓN (Valverde del Camino, Huelva)



Fuente del Cerrejón (www.valverdeverde.com, 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente EL CERREJÓN

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje de Las Adelfillas

Municipio:

Valverde del Camino

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **698266.569** Y: **4162283.12** Huso: **29** Altitud: **265 m**

Nombre de la cuenca:

Tinto-Odiel-Piedras

Nombre de la subcuenca:

Odiel

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en el paraje de Las Adelfillas. Para llegar a la fuente nos dirigimos a la "Casa Dirección" hacia Zalamea La Real. Tomamos la primera salida hacia la izquierda y entramos en un camino. A unos 200 m giramos a la derecha, continuando la pista que baja a la cañada situada entre la N-435 y el Monte Lucia. Según vamos bajando, en la segunda vaguada a la izquierda encontramos la fuente entre zarzales. Estamos situados en la falda de la montaña, al pie de la segunda vaguada (que queda en el lado izquierdo). En este momento, comenzamos a subir por el lado izquierdo de la vaguada, y a unos 40 m encontramos un pequeño pasillo entre zarzas y en forma de L que nos lleva a la fuente. La fuente es un pequeño brocal de forma rectangular en piedra natural, aunque es difícil de apreciar en su conjunto por el matorral que la oculta.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Otra Información

Para el mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las siguientes mejoras: - Señalización adecuada de la fuente. - Desbroce de la zona anexa a la fuente.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

www.valverdeverde.com

(29-02-2012)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.