



▶ Fuente de BAJOHONDO (Valverde del Camino, Huelva)



Fuente de Bajohondo (www.valverdeverde.com, 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de BAJOHONDO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje de Bajohondo

Municipio:

Valverde del Camino

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **699460,221** Y: **4161436,011** Huso: **29** Altitud: **249** m

Nombre de la cuenca:

Tinto-Odiel-Piedras

Nombre de la subcuenca:

Tinto

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Aproximadamente a 1 km de distancia del núcleo urbano (detrás del cementerio), tomando la carretera que lleva al pantano Los Silillos. La fuente se encuentra ubicada en el paraje denominado Bajohondo o Valdehondo, al margen izquierdo de la carretera en dirección al embalse. En las proximidades de la misma pasa un arroyo que lleva el nombre de dicho paraje.

La fuente está constituida por un pequeño brocal de ladrillos de barro y piedra semienterrado. Actualmente se encuentra en mal estado o deteriorado por falta de material. Como podemos observar en las imágenes la zona se encuentra actualmente muy degradada, la estructura original de la fuente está totalmente perdida, existiendo alrededor de la misma mucha maleza y gran abundancia de basura.

El acceso a la fuente se realiza a través de un sendero de 25 m fácilmente transitable a pie.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Alcobilla de protección.

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Otra Información

Para el mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las siguientes mejoras: -
Reconstrucción de la fuente. - Desbroce del matorral de los alrededores. - Señalización de la fuente. "Conoce Tus Fuentes desea agradecer el trabajo realizado por el Taller de Empleo Verde, dirigido por Jesús Villadeamigo, cuyo trabajo ha servido para realizar esta ficha, y también la colaboración de Francisco Márquez Gómez y José Manuel Hidalgo Feria que han aportado las coordenadas que no estaban indicadas". Parte de la información de la ficha ha sido obtenida de :
<https://www.valverdedelcamino.es/repositorio/valverdeverde/hidrologia/fuentes.pdf>

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

www.valverdeverde.com

(29-02-2012)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.