



## ▶ Mina de los FRAILES (Villacarrillo, Jaén)



Mina de los Frailes (T. Pérez Fernández, enero 2012)

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Mina de los FRAILES**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Villacarrillo**

Municipio:

**Villacarrillo**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **493913.754** Y: **4219893.281** Huso: **30** Altitud: **760** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Ubeda (05.23)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Esta Mina de agua es uno de los manantiales más antiguos conocidos del municipio de Villacarrillo. Ya los monjes franciscanos en el siglo XVII lo nombraban.**

**De esta mina, se canalizó el agua hasta la Fuente de los Caños y la Fuente de la Guijarra de nuestra localidad, pero la mina hasta primeros del 2012, no había sido investigada y explorada. El Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) ha explorado esta Mina y en estos momentos se están haciendo varias investigaciones subterráneas en su interior.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente urbana**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Bajo** (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

## 7 Uso del Agua

**Abastecimiento urbano**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

## 11 Otra Información

**Para la visita de esta mina es aconsejable en primer lugar no entrar, ya que en los primeros metros las paredes y el techo están en mal estado y debe irse a rastras. Aconsejamos desde el G.E.V. no entrar a dicha cavidad artificial.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Alto**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración General

**Media**

## **14 Nombre del autor/es de la ficha**

**T. Pérez Fernández (Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G.E.V.)  
(02-03-2012)**

## **15 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.