



• Fuente HUERTA DE LA BECERRA (Valverde del Camino, Huelva)



Fuente Huerta de la Becerra (www.valverdeverde.com, 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente HUERTA DE LA BECERRA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje de la Dehesa de Las Capellanías

Municipio:

Valverde del Camino

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 697672,061 Y: 4157884,642 Huso: 29 Altitud: 250 m

Nombre de la cuenca:

Tinto-Odiel-Piedras

Nombre de la subcuenca:

Tinto

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea: Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en el paraje denominado Dehesa de Las Capellanías. Salimos del núcleo urbano por la N-435 dirección Huelva. Pasado el cruce de la circunvalación, tomamos el camino que limita con el restaurante El Trocadero, situado en el margen izquierdo de la carretera, para incorporarnos a la Vía Verde. A unos 250 m, nos desviamos hacia la izquierda por el camino que lleva hacia el paraje citado anteriormente. Recorridos unos 2 km nos encontramos con la finca privada Huerta de La Becerra, cuya entrada se observa desde el camino, ya que se ubica a una distancia de 50 m aproximadamente. Buen acceso tanto a pie como en vehículo.

La fuente no presenta brocal, ni pilar, tratándose de un manantial que abastece al ganado de la finca. Como puede observarse en las fotografías, el agua presenta un alto grado de eutrofización resultante de la actividad agropecuaria, además de abundante maleza (zarzales) y de distintos tipos de residuos procedentes de la actividad humana. El manantial presenta forma elíptica, de dimensiones 6 x 3 m.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s) ¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación. ganadera Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

www.valverdeverde.com (02-03-2012)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.