

► Fuente del ESPINO (Villaluenga del Rosario, Cádiz)



Frontal de la Fuente del Espino, así como la pila o depósito en el que cae el agua (J.L. Valencia, octubre 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del ESPINO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo San Antonio

Municipio:

Villaluenga del Rosario

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **290282.349** Y: **4062801.461** Huso: **30** Altitud: **812** m

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Guadalete

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo Lazareto

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro Galapagar

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Para llegar al manantial y fuente del Espino hay que hacer la ruta que lleva a los Llanos del Republicano desde el Puerto de las Viñas, una vez se llega a la Sima del Republicano o del Cabo de Ronda, hay que andar unos 800 m al Norte, campo a través. La fuente se localiza en la ladera Norte del cerro Galapagar. A tan sólo 100 m más abajo se localiza el pozo del Espino, ya muy próximo a la cuenca del arroyo Lazareto.

La fuente se compone de un frontal de piedra donde el agua vierte a un pilón profundo y ancho (más bien depósito) de unos 3 m de ancho por 2 de hondo, el frontal de piedra se continúa en un murete alto de piedra que forma un recinto "amurallado" con el objetivo de impedir que entren los animales a beber, lo cual señala más un uso de abastecimiento humano que ganadero. A medida que el estiaje avanza el nacimiento del agua se produce más arriba en la ladera, motivo por el cual hay dos pozos o abrigos de piedra, para proteger el lugar de salida de agua, uno de ellos (el más próximo a la fuente) está derruido, y el otro más pequeño presenta una pequeña poza con bóveda de piedra desde la que parte una goma hasta el cortijo de San Antonio que está a 440 m en línea recta.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Otro: Abastecimiento Cortijo San Antonio

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Otra Información

Parte de los muros de piedra de protección y uno de los pozos de la parte alta están derruidos, se ve que hace mucho tiempo que no se hace ninguna reparación.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Valencia Oca

(08-10-2012)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.