

Fuente de MORRITOS (Almogía, Málaga)



Fuente de Morritos (A. Vela Torres. septiembre 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de MORRITOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Pedanía de Arroyo Coche

Municipio:

Almogía

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **366650.399** Y: **4083022.567** Huso: **30** Altitud: **400** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Corredor Villanueva de la Concepción-Periana (060.066)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La aproximación a la fuente se hace desde Casabermeja, la población más cercana, por la carretera que se dirige a Almogía y Villanueva de la Concepción, poco después de pasar el límite entre los dos primeros pueblos citados aparece a la izquierda el núcleo de Arroyo Coche. Nos introducimos en él, atravesamos sus estrechas calles y, ya a las afueras, al final de la calle Morritos, encontramos la fuente, construida en la margen derecha del arroyo que por allí baja.

Consta la fuente de un único pilón de fábrica sencilla y líneas rectas, cuyos 7 m. de longitud han sido divididos en tres secciones; en la más alejada del caño ha sido practicado un aliviadero que vierte directamente al arroyo.

No es ésta la única fuente que existe en el entorno. Ni siquiera son 20 los metros que la separan de las ruinas de otra, seca por supuesto, adosada al monte ($x=366787$, $y=4083222$, $z=403$); de ella sólo quedan el frontal y una pileta tallada en un bloque de arenisca. Lo lamentable no es únicamente el abandono que ha originado su destrucción sino el cúmulo de escombros y basuras de toda clase que la cubre; algunos de estos restos han rodado y llegado hasta la de Morritos.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(22-09-2012)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.