

Fuente del ALCORNOCAL (Fuente Obejuna, Córdoba)



La Fuente (Omar, diciembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del ALCORNOCAL

Pedanía aldea, paraje o pago:

El Alcornocal

Municipio:

Fuente Obejuna

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **296144.363** Y: **4228548.456** Huso: **30** Altitud: **682** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bembézar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas graníticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La Fuente, así llamada por los vecinos se encuentra en la zona norte de la población y consta de una caseta con dos grifos por donde salía el agua que se sacaba con una bomba hidráulica colocada en su parte trasera, y un pozo de aguas subterráneas, actualmente cubierto, pues durante casi 20 años su agua era bombeada por un motor eléctrico hasta la parte más alta del pueblo donde permanece el antiguo depósito que abastecía a las casas. Este pozo, llamado "de las Bestias", antiguamente estaba descubierto, tenía forma cuadrada y en una de sus paredes una baranda de hierro; las mujeres sacaban agua para lavar la ropa; tenía junto a él una pila excavada en granito para que abrevaran los animales. Se reformó a mediados de los 60, haciéndolo más grande y dándole forma circular; se hizo un pilón rectangular para que bebieran los animales.

El abrevadero que existe en la actualidad es de reciente ejecución y es más de uso ornamental.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

Otras: Caseta de protección y pozo de extracción

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No sabe / No contesta

7 Uso del Agua

Otro: Antes de que el agua llegase a las casas, se iba a ellas con cántaros a por agua, y las mujeres hacían su colada en los arroyos que por allí discurrían. En la actualidad es más de uso ornamental.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

No sabe/no contesta.

11 Aspectos culturales y etnográficos

La fuente ha cumplido las tradicionales funciones ligadas con este tipo de instalaciones; ha servido para el abastecimiento de la población, que tomaba el agua tanto del caño del pilar como de la bomba hidráulica situada en la caseta; para el abrevaje del ganado, en el pilarillo; y para el lavado de ropa, como evidencia la existencia de una pila lavadero junto al depósito del agua.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

OMAR

(16-01-2013)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.