



## **Manantial de LAS FUENTEZUELAS (Jaén, Jaén)**



**Manantial en Las Fuentezuelas (J. A. Palomino León, marzo 2013)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Manantial de LAS FUENTEZUELAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Las Fuentezuelas**

Municipio:

**Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **428758,46** Y: **4181815,38** Huso: **30** Altitud: **550** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Jaén (05.17)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Resume**

## 4 Descripción

**En el barrio de Las Fuentezuelas, zona muy abundante en pequeñas surgencias y rezumes se puede encontrar este rezume de agua situado junto al aparcamiento del supermercado Lidl, situado en la calle Fuente del Serbo.**

**El agua surge en un pequeño chorro y también por todo el muro como se puede apreciar en las fotos. En la parcela que hay justo encima se observan gran cantidad de vegetación (cañas ....).**

**El agua no tiene ningún aprovechamiento y cae al alcantarillado.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Bajo (1 - 10 l/s)**

**¿Se agota? Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

**En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:**

**No existe instalación ninguna por ser un aparcamiento, pero justo a un lado hay una extensa zona ajardinada por lo que quizás se podría haber aprovechado para dichos jardines.**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Bacteriológica**

**Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)  
(14-03-2013)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.