



## ▶ Fuente de SANTA MARÍA (Lora del Río, Sevilla)



Vista frontal de la fuente sobre una trinchera (J. M. Fernández-Palacios, marzo 2013)

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de SANTA MARÍA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cañada del Mármol**

Municipio:

**Lora del Río**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **274558,72** Y: **4169963,98** Huso: **30** Altitud: **42** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalquivir del Retortillo al Huesna**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Gerena-Posadas (05.49)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Terrazas margen derecha Guadalquivir**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Situada junto al puente que cruza la vía del tren AVE en el frente de transición entre dos niveles de Terraza. Constituye una fuente de la Vereda de Carne Cañada del Mármol.

La obra consistía en un modesto frontal del que salía un único caño. En el frontal, sobre el cemento, se inscribió en fresco la fecha "1948". En la actualidad se encuentra abandonada, sin agua en un entorno marginal. El caño original ha sido aprovechado mediante "goma" para abastecimiento de una casilla próxima con huerto.

Próxima a la fuente, a unos 50 m, en el mismo frente de terraza, hay otro punto de descarga que forma parte del mismo sistema. Alimenta a una alberca que regaba la huerta de Santa María. Todo en la actualidad está abandonado y sucio al ser expropiados los terrenos para las obras del AVE.

Antaño muchos vecinos venían a por agua de esta fuente por considerarla de buena calidad. Toda esta información se la debemos a Francisco Garrido Sánchez, vecino propietario colindante.

## 5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural  
Abrevadero

## 6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)  
¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

Rural y ganadero  
Sin uso

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**  
Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.  
Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

## 11 Otra Información

**Esta fuente, como otras de Lora, a pesar del papel y la importancia que tuvo está en tránsito de desaparición y olvido. Por su interés, transcribimos los comentarios de D. José Montoto, historiador, sobre las fuentes de Lora.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:  
Minero/Medicinal:  
Paisajístico/Pintoresco:  
Medio-ambiental:  
Recreativo/Turístico/Us o Público:  
Histórico/socio-cultural: **Bajo**  
Arquitectónico:  
Económico:  
Arraig o/Aprecio popular: **Bajo**

## **13 Valoración General**

**Baja**

## **14 Nombre del autor/es de la ficha**

**J. M. Cano Jiménez y J. M. Fernández-Palacios Carmona (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente)  
(30-03-2013)**

## **15 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.