

## **Fuente de las ARQUILLERAS (Berja, Almería)**



**Fuente de las Arquillas, boca de la galería (J. Martín, noviembre 2010)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de las ARQUILLERAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Paraje La Ermita**

Municipio:

**Berja**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **506923,301** Y: **4079225,121** Huso: **30** Altitud: **453 m**

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Grande de Adra**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Oeste de la Sierra de Gádor (060.014)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra de Gádor**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Fuente situada muy cerca de la Ermita de Gádor, en la finca privada del Pozuelo. Se va por el camino que hay detrás de la Ermita.**

**La balsa de acumulación son dos albercas de forma irregular, adaptadas al terreno y comunicadas entre sí por una abertura en forma de arco, posiblemente de aquí su nombre.**

**A unos 200 m. más arriba se encuentra la boca de la galería.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Con permiso**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Martín y J. Lardón**

**(05-06-2013)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.