



▶ Resumen de la VEREDA DEL HORNICO MIERA (Iruela, La, Jaén)



Resumen de la Vereda del Hornico de la Miera (L. Cano Cavanillas, agosto 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Resumen de la VEREDA DEL HORNICO MIERA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Arroyo de la Vacarizuela

Municipio:

Iruela, La

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **502589,335** Y: **4205105,426** Huso: **30** Altitud: **840** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir desde El Tranco al Guadiana Menor

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de Cazorla (05.01)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Mortalejo Alto

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Resumen

4 Descripción

Se localiza sobre la pista que desde el Collado del Mortalejo alto baja hacia el norte hacia el Arroyo de la Vacarizuela y los Arroyos de Plaza, por donde discurre la vía pecuaria "Vereda del Hornico de la Miera a los Arroyos de Plaza", El resumen se encuentra en un olivar y para su mejor aprovechamiento se ha construido una alberca, en la actualidad cubierta de juncos, de la que toma agua una manguera para llevarla a un cortijo próximo.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(20-08-2013)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.