

Fuente **EL RINCÓN DE DESPEÑAPERROS** (Santa Elena, Jaén)



Fuente El Rincón de Despeñaperros (J. A. Palomino León, agosto 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente EL RINCÓN DE DESPEÑAPERROS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo del Tomizo (Despeñaperros)

Municipio:

Santa Elena

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **454442,495** Y: **4245165,995** Huso: **30** Altitud: **663** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalimar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de Despeñaperros y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Loma del Chorrillo del Obispo

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente se encuentra en lo que fue autovía de Andalucía, en la parte que tenía dirección Madrid, actualmente ha quedado un pequeño trozo asfaltado que conduce a Santa Elena.

No presenta agua actualmente pero a unos metros se riega una huerta con agua de esta fuente. El nombre tiene origen en el restaurante que existía en este recodo de la carretera.

Sobre la fuente aparece el año 1998 como posible fecha de una restauración.

Según añade F. Hidalgo Salido la fuente forma parte de lo que fue la venta del Rincón de Despeñaperros, en los terrenos del Cortijo del Tomizo. No podemos afirmar donde está el manantial. Un vecino que cultiva una huerta cercana, nos ha dicho que existe un venero monte arriba. Él riega su huerta con el agua de ese venero o manantial, que desconocemos.

Desde lo alto de la Loma de los Chorrillos del Obispo, bajan algunos arroyos o barrancos.

La podemos encontrar en la Curva del Tomizo (Km. 255.5 de la N-IVa).

La fuente en mayo de 2020 está seca, tiene una portada y un pilón semicircular, por su parte trasera tiene una aljibe de perfil triangular. El hortelano nos ha asegurado que el agua es de manantial. Ahora está seca y a saber cuando y porqué se secó.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Otro: **Riego de una huerta cercana**

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Otros: **Abandono**

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)

(25-08-2013)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.