MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada

CONOCE TUS FUENTES

Fuente de la BOYA (Villaviciosa de Córdoba, Córdoba)

Fuente de la Boya (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la BOYA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Casco urbano
Municipio:
Villaviciosa de Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **323162,851** Y: **4216575,843** Huso: **30** Altitud: **715** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadiato
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Complejo vulcano-sedimentario

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra en la calle Fuente de la Boya.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero
Otras: Alcuba

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Sin uso
Otro: Tradicionalmente ha sido utilizada para el abastecimiento de agua de la población. Según la información suministrada por el ayuntamiento, se ha bebido de ella hasta hace pocos años.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

No sabe/no contesta.

11 Descripción arquitectónica

Consiste en una alcuba o depósito cubierto, edificado en ladrillo, a cuyo interior se accede por el lado oeste a través de un vano rematado en arco de medio punto y cerrado mediante compuerta metálica. Unos 50 m. al sur se conserva un grifo adosado a la pared y protegido por una casetilla, con el que está conectado el depósito y de donde se tomaba el agua para beber.
Se encuentra en buen estado de conservación, no requiere ninguna intervención especial salvo la de mejorar el enlucido externo de la alcuba.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(12-09-2013)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.