MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

CONOCE TUS FUENTES

Manantial del CORTIJO DE LAS SALINAS (Sierra de Yeguas, Málaga)

Cortijo de las Salinas (www.iaph.es)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Manantial del CORTIJO DE LAS SALINAS
Pedanía aldea, paraje o pago:
Cortijo de las Salinas
Municipio:
Sierra de Yeguas
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **331548,425** Y: **4110205,057** Huso: **30** Altitud: **446** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Bajo Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sierra y Mioceno de Estepa (05.43)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se trata de una salina de interior, existen numerosas balsas, que alcanzan practicamente una hectárea de extensión, en uno de los extremos se localiza la captación del agua del manantial y dos calentadores.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Balsas de evaporación

6 Caudal Medio

Caudal **No sabe / No contesta**
¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Otro: Explotación minera

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con restricciones**
Uso público actual: **Medio**
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
La explotación se encuentra en activo, aprovechando especialmente los meses de mayor evaporación (junio, julio, agosto y septiembre)

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

No sabe/no contesta.

11 Descripción arquitectónica

Son significativos en la construcción los estanques, de elaborados empedrados, impermeabilizados con barro y el aljorín. Los materiales principales son piedra y barro, trabados con técnica de mampostería. En algunos estanques se emplea también bovedilla y hormigón. El estado de conservación es bueno, manteniéndose la actividad. (http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i18073#_documentacion)

12 Otra Información

Información adicional en el documento: Dirección General de Bienes Culturales. Inventario de Arquitectura Popular 1992-1997. Cortijo las Salinas, 1992.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal: **Bajo**
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico: **Medio**
Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

14 Valoración General

Media

15 Nombre del autor/es de la ficha

V. Ribera
(16-09-2013)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.