

Fuente del HORTAL (Villanueva del Rey, Córdoba)



Fuente del Hortal (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del HORTAL

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Villanueva del Rey

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **311553,033** Y: **4230659,481** Huso: **30** Altitud: **545** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadiato

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se trata de un manantial con una mínima arquitectura, consistente en una pequeño depósito de planta rectangular o cuadrada que, a manera de arca, recoge sus aguas. Este tipo de estructuras es típico en esta zona, por ejemplo, las fuentes del Alguacil y de la Mosca, entre otras.

El estado de conservación es malo, se observan diversas fracturas y fisuras en sus materiales de construcción, y su entorno se encuentra cubierto de vegetación, hasta el punto de hacer difícil la visión de la fuente.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Depósito de recogida de agua.

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Sin uso

Otro: Tradicionalmente esta fuente ha sido utilizada para el abastecimiento de agua de la población mediante extracción manual directa o inmersión de los recipientes en su interior.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono**

11 Descripción arquitectónica

Su estructura, muy simple, consiste en un pocete cuadrangular de mampostería y ladrillo, enlucido con mortero, con dimensiones en planta de 1,19 por 1,30 m y una altura de 40 cm. Está abierto por su parte superior y no conserva restos de sistemas de extracción de agua ni cubierta.

El interior del pozo presenta buena conservación, pero la parte superior del brocal (pretil) se encuentra deteriorada por las múltiples fracturas que presentan los materiales de construcción (ladrillos y mortero).

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(05-11-2011)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.