MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Manantial de los COLICHES (Málaga, Málaga)

Manantial de los Coliches (A. Vela, julio 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Manantial de los COLICHES
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Málaga
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **381027,561** Y: **4068456,812** Huso: **30** Altitud: **325** m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Guadalhorce
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Rocas metamórficas (no carbonatadas)
Locálmente filitas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La visita se puede iniciar en la parte oriental de la capital malagueña, saliendo por la carretera A-7001, cuyo destino es la barriada de Olías. Aproximadamente en el punto kilométrico 3,500, justo donde la carretera hace un zigzag muy pronunciado, comienza un carril por el que vamos a continuar pero sólo 400 m; en ese momento habrá que buscar una senda casi inapreciable que se dirige al fondo de una cañada y nos llevará directamente al manantial, junto al que se emplazan varias bañeras y barriles.

5 Instalaciones Asociadas

Lavadero
Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

El nacimiento no se ve porque, según nos han comentado, el agua brota en el interior de una arqueta que, en la actualidad, está enterrada. Por este motivo, sólo se hay una tubería que sale del suelo y vierte en el primero de una serie de 4 barriles metálicos dispuestos en línea, de forma escalonada. El último barril derrama sobre dos bañeras y, de éstas, el agua corre libremente cañada abajo.
Todo el entorno, rodeado de adelfas, está muy pisoteado pues a las bañeras acuden varios rebaños de cabras a abrevar.

12 Aspectos culturales y etnográficos

Antiguamente, los caudales del manantial eran conducidos a una alberca distante unos 200 m, junto a la cual se había instalado un lebrillo y una piedra de lavar; algo más abajo, se ven algunas terrazas que se regaban con el agua procedente de la alberca. En la actualidad, ésta ha sido cubierta y tiene aspecto de un aljibe.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(20-06-2013)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.