MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

CONOCE TUS FUENTES

Fuente de la AGRILLA (Granada, Granada)

Fuente de la Agrilla (A. Castillo, febrero 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la AGRILLA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Camino del Avellano
Municipio:
Granada
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **448722,982** Y: **4115033,482** Huso: **30** Altitud: **760** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Alto Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Depresión de Granada (05.32)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Periurbano Dehesa del Generalife

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Umbría del Generalife
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Rezume

4 Descripción

Junto al camino o vereda del Avellano, tras pasar la del mismo nombre y la fuente de la Salud, nos encontramos a esta Fuente Agrilla, conocida también por su localización como la tercera del Avellano. Hoy seca, como la anterior, se halla abandonada a su suerte. Su humilde frontis, que engalanaba un tímido caño, ha desaparecido, igual que una lápida que daba cuenta de algunos detalles de la misma. Del mismo modo, la bancada o poyos de piedra utilizados por los antiguos aguistas están en mal estado. Sentados en ellos se tenían unas privilegiadas vistas del Sacromonte granadino y de su Abadía, todo ello al otro lado del río Darro.
Al igual que las otras fuentes del Avellano, su alimentación provenía en gran parte de rezumes y pérdidas desde las acequias superiores del Generalife y de la Alhambra.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
Bancada de piedra en muy mal estado

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Se encuentra seca, posiblemente por pérdida de alimentación desde fugas de acequias superiores**

11 Otra Información

Información sobre esta fuente, las próximas, y el agua del entorno en general, puede encontrarse, entre otros, en Girón (2000), "En torno al Darro, el valle del oro"

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal: **Bajo**
Paisajístico/Pintoresco: **Alto**
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**
Histórico/socio-cultural: **Medio**
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Castillo (CSIC-Univ. Granada) y F. Monsalve
(15-02-2014)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.