MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

CONOCE TUS FUENTES

Fuente de los ARRIJANES (Priego de Córdoba, Córdoba)

Fuente de los Arrijanes (M. López Chicano, enero 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Fuente de los ARRIJANES
Pedanía aldea, paraje o pago:
Cortijo Arrijanes
Municipio:
Priego de Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **385933,154** Y: **4139528,335** Huso: **30** Altitud: **815** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Bajo Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Arroyo de los Villares
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Rute - Horconera (05.36)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Pico Bermejo (Sierra de la Horconera)
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza a unos 10 km al suroeste de la localidad de Priego de Córdoba y a 1,5 km al sureste de la casería de los Villares, en la falda noroeste del pico Bermejo (Sierra de la Horconera), en la parte posterior (sur) del Cortijo de los Arrijanes (ahora en estado bastante ruinoso) y el antiguo Camino Viejo de Rute. El mejor acceso se hace remontando por el carril que sale al sur de la carretera A-3226 unos 150 m antes del km 11, tras pasar por la fuente y el cortijo de Peñalisa.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural
Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero
Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Medio**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.
agrícola y ganadera
Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción hidrogeológica

El manantial procede del drenaje de unos afloramientos de brechas periglaciares cuaternarias que jalonan la falda noroeste del pico Bermejo.

12 Descripción arquitectónica

La fuente consiste en un caño metálico incrustado a baja altura en un muro de mampostería, con forma más o menos de L, cuyo fin es la contención de la ladera. El caño vierte en una pileta poco profunda, situada al ras el suelo y delimitada por losas de piedra, alguna de las cuales podría haber servido para el lavado de la ropa. La pileta rebosa por su lado occidental y parece estar unida mediante una corta conducción subterránea con una pequeña balsa de regulación de arquitectura similar a la pileta anterior, aunque de calado considerablemente mayor.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**
Minero/Medicinal: **Bajo**
Paisajístico/Pintoresco: **Alto**
Medio-ambiental: **Bajo**
Recreativo/Turístico/Uso Público: **Alto**
Histórico/socio-cultural: **Medio**
Arquitectónico: **Bajo**
Económico: **Bajo**
Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)
(21-03-2014)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.