

Fuente de SAN CARLOS (Montilla, Córdoba)



Fuente de San Carlos (F. Cuesta López, marzo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de SAN CARLOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

San Carlos

Municipio:

Montilla

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **353380.157** Y: **4165021.202** Huso: **30** Altitud: **Aprox. 300 m**

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Puente Genil-La Rambla-Montilla (0568)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Puente Genil - La Rambla- Montilla

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Abastecida por Venero cercano

4 Descripción

Situada en el camino que va de San Carlos al Chorrillo. Presenta un pilar cuadrangular construido de ladrillo macizo, que vierte sus aguas directamente sobre el terreno, dando lugar a la formación de regatos y arroyuelos y no teniendo más uso que el realizado en el propio pilar.

En la fuente el agua corriente es aportada por conducciones desde un venero cercano y somero; el sistema de recogida del agua se basa en la existencia de caños, de donde se bebe directamente o se toma el agua en recipientes. Se encuentran instalados en frontones o construcciones elevadas desde donde se produce un salto de agua que permite su recogida. en las cercanías a esta fuente existen otras fuentes como son la del Chorrillo y la fuente de Descansavacas.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Agrícola (fitosanitarios en cultivos adyacentes...)

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Otros: **Afección y muerte de olmos**

11 Otra Información

La fuente se ha restaurado en 2016, con una subvención de PROFEA (Estado, Junta de Andalucía y Diputación) que ha ejecutado el Ayuntamiento de Montilla. Se han incluido en la Ruta de las fuentes históricas de Montilla, inaugurada en febrero de 2017.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

Ayuntamiento de Montilla

(17-07-2008)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.