



## ▶ Surgencia del CORTIJO DE LÍBAR (Montejaque, Málaga)



Surgencia del Cortijo de Líbar (S. Rodríguez, septiembre 2014)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Surgencia del CORTIJO DE LÍBAR**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Llanos de Líbar**

Municipio:

**Montejaque**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **293572,232** Y: **4062341,653** Huso: **30** Altitud: **1008** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra de Líbar (050.068)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra de Líbar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Se trata de una surgencia a nivel de suelo ubicada a unos 100 m. por encima del Cortijo de Líbar. Estas aguas se canalizan a un pozo/aljibe y de éste a un abrevadero que actualmente está en desuso.

El agua puede ser utilizada, tanto para abastecimiento del ganado como para uso del propio cortijo de Líbar e instalaciones asociadas al uso público en la zona.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

**Otras: Pozo-aljibe**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

**Deficientes En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:**

**Junto al Cortijo de Libar hay varias mesas para el uso y disfrute de los caminantes y junto a éstas, hay unos servicios en un lamentable estado de conservación que fueron instalados por el Ayuntamiento de esta localidad cuando el edificio, propiedad de la Consejería de Medio Ambiente, fue cedido a dicha entidad local.**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Ganadera**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Descripción arquitectónica

**El abrevadero está realizado en sillares de piedra caliza bien labrada.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**S. Rodríguez y R. Orozco (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)  
(01-10-2014)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.