MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

CONOCE TUS FUENTES

Surgencia del CORTIJO DE LÍBAR (Montejaque, Málaga)

Surgencia del Cortijo de Líbar (S. Rodríguez, septiembre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Surgencia del CORTIJO DE LÍBAR
Pedanía aldea, paraje o pago:
Llanos de Líbar
Municipio:
Montejaque
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **293572,232** Y: **4062341,653** Huso: **30** Altitud: **1008** m
Nombre de la cuenca:
Guadalete-Barbate
Nombre de la subcuenca:
Guadalete
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sierra de Líbar (050.068)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra de Líbar
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se trata de una surgencia a nivel de suelo ubicada a unos 100 m. por encima del Cortijo de Líbar. Estas aguas se canalizan a un pozo/aljibe y de éste a un abrevadero que actualmente está en desuso.
El agua puede ser utilizada, tanto para abastecimiento del ganado como para uso del propio cortijo de Líbar e instalaciones asociadas al uso público en la zona.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero
Otras: Pozo-aljibe

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Alto**
Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:
Deficientes En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
Junto al Cortijo de Libar hay varias mesas para el uso y disfrute de los caminantes y junto a éstas, hay unos servicios en un lamentable estado de conservación que fueron instalados por el Ayuntamiento de esta localidad cuando el edificio, propiedad de la Consejería de Medio Ambiente, fue cedido a dicha entidad local.

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.
Ganadera
Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

El abrevadero está realizado en sillares de piedra caliza bien labrada.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental: **Medio**
Recreativo/Turístico/Uso Público: **Alto**
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y R. Orozco (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) (01-10-2014)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.