



▶ Manantial de las CALDERAS (Alpandei, Málaga)



Cabecera del abrevadero del manantial de Las Calderas (A. Ventas, febrero 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial de las CALDERAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Finca Las Amarillas

Municipio:

Alpandei

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **300956.022** Y: **4055371,191** Huso: **30** Altitud: **616** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadiaro

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Reserva de la Biosfera (zec: Valle del río Genal) y Red Natura 2000 (Intercontinental del Mediterráneo)

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro Las Amarillas

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Manantial de agua con su alberca y abrevadero, con un huerto de frutales (cerezos, manzanos, caquis, granados, limoneros, etc) que estuvo cultivado hasta mediados de los años setenta. Se encuentra a unos treinta metros bajo el carril, actualmente en estado de abandono.

La alberca tiene capacidad para unos 20 m³, con forma rectangular, de unos 2.5 x 3 m de dimensiones, siendo las paredes más cercanas al manantial de origen natural (el manantial tiene su surgencia bajo un Quejigo), pero las que dan cerramiento al agua de mampostería (piedra y barro).

En la visita realizada el 22 de Febrero de 2020 se observa que se ha perdido y secado el manantial. Ya no quedan los muros de contención que recogían y almacenaban el agua que surgía por la ladera, bajo el Quejigo. Solo unos restos de piedra cubierta de musgo recuerdan, vagamente, el muro dónde estuvo el manantial. Se ha removido el terreno y lo único que parece observarse es una zona con tierra y maleza cerrada, con cierta humedad, que nos hace pensar que ahí estuvo en su día la fuente.

Bajando un poco más la pendiente (recordemos que hemos bajado desde el carril al manantial unos 10 metros de desnivel), a unos 20 m y a la derecha del manantial, podremos localizar un abrevadero que, en su día, recogía el agua del manantial para el ganado de la zona, normalmente caprino y porcino, pero también resto de fauna silvestre. Estas pilas, al menos, se conservan relativamente bien, aunque la mayoría de ellas se han colmatado de sedimentos, posiblemente también por las lluvias. Las pilas fueron construidas en medio del huerto, allá por 1.972, por un albañil de Jubrique llamado Fernando.

El acceso es bastante complejo, primero porque hay que atravesar varias cancelas, segundo porque la zona cuenta con varios carriles y caminos, no todos en buen estado, la distancia es considerable y, además, no hay indicación alguna ni ninguna referencia que nos permita dar con el manantial que, a la postre, está desaparecido (solo los pilares pueden verse). La única manera es guiarse por un GPS y llegar por el carril hasta la zona para bajar al manantial y las pilas, campo a través, por la pendiente. Tomaremos el camino de Las Amarillas, un camino que nos sale por la derecha a 1.4 km de Alpandeire (en dirección a Faraján) y que separa los términos municipales de estas poblaciones. Entrado el camino (aparece en el catastro como Camino de Las Cuartas, más adelante pasa a llamarse Camino de Las Amarillas), unos metros más abajo, nos encontraremos con la primera cancela, normalmente sin cierre, y que nos indica que nos encontramos en la Finca de Las Amarillas. Seguiremos todo recto en dirección al Cortijo de Las Amarillas. A unos 3.75 km desde la carretera llegaremos a las inmediaciones de la Casa de La Alcuía (en el mapa del IGN, parece llamarse Alcaldía en los mapas históricos) donde sale un camino a la derecha que baja a la casa, pero seguimos rectos y, unos 330 m más adelante, cogeremos un camino que nos sale a nuestra derecha en un giro muy cerrado y que va rodeando la casa de La Alcuía, zigzagueando a veces, dejándonos en la zona del manantial unos 960 m después del desvío y donde podremos dejar el coche en el carril y bajar hasta él. Es imprescindible el uso del GPS y mapas para orientarse y algunos tramos del camino no son aptos para turistas.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo** (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

En la actualidad no es posible describir la alberca que recogía el agua del manantial ya que ésta ha desaparecido y, con los movimientos de tierras, también el propio manantial. Pero, como se indicaba, el abrevadero aún tiene buen aspecto pero necesitaría una limpieza a fondo de sedimentos, aunque solo sea por su estética ya que, sin agua, carece de utilidad. Éste está formado por 10 pilas en hilera, cada una de ellas de un metro aproximadamente de largo, y 40 cm de ancho. Cada una de ellas posee en su parte central un hierro separador para que cada animal tenga hueco donde beber. Las pilas están unidas entre sí pero tiene un rebaje en cada unión por donde pasa el agua, de una a otra.

Todo el conjunto, en general, podría tener unos 10 m de largo, quizás 12 y prácticamente no levanta más de 10 cm del suelo (quizás antaño tuviera más altura que ahora no se observa debido a la sedimentación). La cabecera es sensiblemente más alta que las pilas y en su centro cuenta con un buen caño de hierro, actualmente seco, pero que denota que en otros tiempos podría arrojar bastante caudal de agua. La parte trasera de la cabecera está protegida con una rampa de cemento, tapando la tubería que llevaría el agua desde el manantial.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Lobato Barragán (Unidad Ambiental-D. P. Málaga) y A. Ventas
(15-12-2014)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.