



## ▶ Manantial de la SENDA A LA HOYA DEL CORTIJO I (Sedella, Málaga)



Manantial en la Senda a la Hoya del Cortijo I (A. Vela Torres, octubre 2014)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Manantial de la SENDA A LA HOYA DEL CORTIJO I**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Sedella**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **408822,411** Y: **4081328,412** Huso: **30** Altitud: **910** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural de Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, Red Natura 2000**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Del presente manantial advertimos que la aproximación es muy complicada y, si no se es conocedor del terreno, posiblemente no sea posible dar con él; el motivo reside en que la senda de acceso discurre por un espeso pinar con un cerrado sotobosque que dificulta la marcha y esconde el camino, aparte de que numerosos tramos del sendero están perdidos. El nacimiento se produce al pie de un grupo de rocas, surgiendo por una de las grietas; aunque de caudal escaso, tiene la suficiente importancia para que se le haya construido una caseta de protección. En el interior sólo hay un pequeño depósito en el que se recogen los volúmenes que fluyen por una grieta de casi un metro de longitud. El agua derrama al exterior y, antes de perderse ladera abajo, se remansa en una poza en la que crece un espeso cañaveral.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y J. M. Ramos González  
(18-10-2014)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.