



▶ Fuente de la VIÑA DE GABRIEL (Alpandei, Málaga)



Alcubilla de la Fuente de la Viña de Gabriel (A. Ventas, febrero 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la VIÑA DE GABRIEL

Otros nombres conocidos:

Fuente de la Viña de Pepe Otero

Pedanía aldea, paraje o pago:

Llano Cuna

Municipio:

Alpandei

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **302738.351** Y: **4056052.356** Huso: **30** Altitud: **598** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadiaro

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Red Natura y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

La Hoya de Juan Díaz

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Nos encontramos con una fuente en una propiedad privada, cuyo dueño, Gabriel, amablemente nos permite el paso para fotografiarla. Se añade con su nombre, Fuente de la Viña de Gabriel, aunque también nos permitiremos incluir el nombre de la fuente por la que antes pudiera ser conocida "Fuente de la Viña de Pepe Otero" anterior propietario. Se trata de una fuente que se ha deteriorado bastante con el paso del tiempo, no cabe duda de que, antaño, pudo ser una fuente bastante bonita, compuesta por un caño de agua que vertía a sendas pilillas circulares, un caño de mayor parte, que conducía el agua a una pequeña alcubilla junto a ella en la que se almacenaba el agua y podía ser usada para el abrevado de la fauna o riego de los huertos.

Actualmente la fuente está seca, en un precario estado por el tiempo y con la alcubilla colmatada. Sin embargo, algo más abajo en el desnivel (apenas un par de metros más abajo), el venero que venía de la fuente tiene una salida, con poco caudal, pero permanente, recogido por un caño encastrado en una rudimentaria pared cementada y que crea un pequeño reguero, pendiente abajo, que es aprovechado para riego antes de perderse en el cercano arroyo de Las Alfaguaras.

Para acceder a él debemos salir de Alpandeire y coger el camino llamado del Llano de La Cuna y seguir por él. Unos 940 m más adelante, desde el desvío del camino de Atajate (que sale a escasos 100 metros de Alpandeire), llegaremos a nuestra izquierda a la finca de Gabriel. Dentro de la finca es preciso entrar por el lateral de la misma, por su izquierda, para llegar a la parte de aperos, dirigirnos en dirección al río y dar con la fuente, que está bastante tapada por la maleza.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo** (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

No sabe / No contesta

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

Nos encontramos con una fuente que tiene varios elementos a destacar.

La fuente en sí, ya seca y abandonada, es una pared, en un terraplén, que dispone de un pequeño caño metálico que debería dar, igualmente, un pequeño flujo de agua que era recogido por un par de piletas unos 30 cm más abajo, hoy colmatadas de tierra, redondas, de un tamaño poco mayor que un plato de cocina, hechas en piedra. No se puede observar cómo pasaba el agua de una a la otra ya que el caño parece que solo arrojaba agua a la que tenía bajo él. La pared, de cemento, que todavía conserva el color blanco de la pintura, tiene en relieve un escudo con una cruz, a la derecha del caño. En la parte superior de ésta, en la parte más alta del cemento, tiene inscrita una fecha, poco legible, que parece indicar 1.978, posiblemente fecha en la que se pudo rehabilitar enfoscando la pared.

Entre la cruz y la inscripción de la fecha es observable otro caño, en este caso sin tubo. Se ignora qué función tendría éste, que bien podría también arrojar agua y ser ésta aprovechada para riego con alguna conducción, etc. A su derecha, un hueco en la pared, aparentemente abierto adrede, nos muestra los restos de una canalización de cemento que, presumiblemente, podría llevar agua a la alcubilla que presenta la fuente, que es otro elemento de interés.

La citada alcubilla, de bella factura, tiene más o menos un metro de altura, está construida en piedra y rematada en ladrillo de barro macizo haciendo un arco abocinado de medio punto en su entrada. La base es cuadrada, está colmatada de sedimentos por lo que no se puede apreciar la profundidad, presumiblemente podría tener unos 20-30 cm. Apenas unos 20-30 cm de la entrada es observable una hilera de piedras en el suelo que delimitarían la entrada de la misma con la pila interior que contendría el agua, siendo éstas la pared más externa.

Como se había comentado, todo este conjunto está seco y en desuso, pero unos metros, pendiente abajo, el agua se abre paso de nuevo y nos encontramos con una nueva fuente que ahora recoge el venero que se perdió en la principal. En este caso, este elemento es mucho más humilde, apenas una pared enfoscada en el terraplén de la pendiente con un caño, de metal, encastrado, del que se observa salir un ligero chorrillo de agua entre maleza (zarzas sobre todo). Se le ha abierto en la base un pequeño cauce de bajada para que el agua no se acumule y baje, pendiente abajo, al arroyo cercano. Restos de tubos de riego denotan que esta agua, cuando convenga, es utilizada para el riego de los frutales en la zona.

12 Otra Información

Se agrade el acceso por parte del propietario, Gabriel, para visitar la fuente, así como la grata compañía de Gonzalo Astete Sánchez y Gonzalo Astete Martín, para poder inventariar la fuente. Sería deseable una limpieza, incluso una restauración de esta bonita y antigua fuente.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Lobato Barragán (Unidad Ambiental-D. P. Málaga) y A. Ventas
(27-07-2020)**

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.