



## ▶ Fuente del PILAR (Beas, Huelva)



Fuente del Pilar (F. Espigares Hurtado, febrero 2015)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del PILAR**

Otros nombres conocidos:

**Abrevadero del Pilar**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Casa del Pilar**

Municipio:

**Beas**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **696978,107** Y: **4144546,231** Huso: **29** Altitud: **104** m

Nombre de la cuenca:

**Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca:

**Tinto**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Desde el centro urbano de Beas, salimos del pueblo por la avenida Belén Viviente, dejando a mano derecha el Pozo del Concejo. Continuaremos por el camino principal (no coger bifurcación a la izquierda unos 200 m pasado el pozo). Seguiremos durante un kilómetro hasta una pequeña arboleda, donde a la izquierda sale un carril. Coger el carril y girar hacia el primer camino a la derecha (50 m) llegaremos derechos a la fuente.

Se trata de una pequeña fuente realizada en ladrillo de mampostería que vierte agua sobre un gran abrevadero.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Descripción hidrogeológica

**Esta fuente se sitúa en el contacto entre los materiales paleozoicos (afloran en el entorno) y el detrítico depositados sobre estos. En la parte trasera de la fuente, existen unas tuberías por lo que parece que el agua debe nacer en otro lugar y es conducida hasta este punto.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Espigares Hurtado**

**(14-02-2015)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.