

Mina del LAGAR DE CRISTIÁN (Málaga, Málaga)



Mina del Lagar de Cristián (A. Vela Torres, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina del LAGAR DE CRISTIÁN

Pedanía aldea, paraje o pago:

Partido rural de Santa Catalina

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **367819,853** Y: **4069916,821** Huso: **30** Altitud: **235 m**

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La aproximación la efectuaremos desde la barriada malagueña del Puerto de la Torres; por la calle Fuente Alegre saldremos del núcleo urbano y, tras pasar bajo la autovía, en la primera bifurcación tomaremos el ramal de la izquierda. Avanzaremos por el carril hasta el primer desvío que sale por la derecha, con el acceso cortado por una cadena. Seguimos por él y en pocos metros llegaremos a la mina, situada a la sombra de un inmenso algarrobo.

La mina está conectada con una alberca de casi 20 metros cúbicos de capacidad; se construyó con mampuestos y se emplearon ladrillos de barro para cubrir la parte superior de los muros. En el presente, la alberca está techada con una losa de hormigón.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No sabe / No contesta

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

La bocamina, ubicada en un muro de contención, está tapiada con bloques de hormigón; sin embargo, el techo de la galería se ha hundido y se puede ver el interior. La entrada da paso a una corta galería descendente que se baja auxiliado por varios peldaños. Finaliza en un pequeño espacio en el que se abre la entrada de una galería de bóveda de cañón. En la actualidad, esta última es inaccesible pues la gran cantidad de tierra que penetra por el techo hundido ha sepultado la entrada.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y R. Blanco Sepúlveda
(31-01-2015)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.