



▶ Alcubilla del LAGAR DE MORILLO (Málaga, Málaga)



Manantial del Lagar de Morillo (A. Vela Torres, enero 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Alcubilla del LAGAR DE MORILLO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Partido rural del Arroyo de las Vacas

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **379623,255** Y: **4081687,572** Huso: **30** Altitud: **750** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La aproximación al lagar la iniciaremos en Colmenar, de donde saldremos por la carretera A-7000. Antes de llegar a la Venta del Pinar continuaremos por un carril que, en apenas 300 m, nos dejará en un cruce. Bajando por la izquierda, en pocos minutos llegaremos a nuestro destino, el Lagar de Morillo.

El manantial, que está seco en la actualidad, se encuentra a escasa distancia de la vivienda, protegido por una rústica alcubilla de mampostería, enfoscada y encalada, en la que se abre el vano de entrada.

En el interior hay un hueco por el que fluían los caudales del manantial cuando éste estaba activo. Debe llevar bastante tiempo sin funcionar porque no se observa humedad, estando el suelo y paredes completamente seco.

En el exterior, bastante cerca, surgía en una arqueta otro manadero que posiblemente estuviera relacionado con el de la alcubilla; también está seco.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Alcubilla de protección

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y R. Sánchez Sepúlveda
(17-01-2015)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.