MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Torrecilla del ACUEDUCTO (Puerto Real, Cádiz)

Torrecilla del Acueducto (M. Limón Andamoyo, marzo 2016)

1 Localización

Nombre del elemento:
Torrecilla del ACUEDUCTO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Las Torrecillas
Municipio:
Puerto Real
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **754529,271** Y: **4045467,088** Huso: **29** Altitud: **10** m
Nombre de la cuenca:
Guadalete-Barbate
Nombre de la subcuenca:
Atlántica
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
No procede
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Bahía de Cádiz y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Acueductos

4 Descripción

Torre de ventilación que formaba parte del acueducto que desde Malasnoches (Fuente de la Higuera) trajo las aguas a Puerto Real a finales del siglo XVIII, obra de Antonio Ruiz Florindo.
Entre 1776 y 1781 se realizan las obras de conducción desde los manantiales de Fuente de Higuera hasta Puerto Real. Para traerla hasta la población, más concretamente hasta la Caja de Agua era necesaria una obra de ingeniería de 11 Km que recorría toda la campiña de Puerto Real. A lo largo del trayecto se levantaron torrecillas para asegurar la ventilación de las cañerías y solventar posibles problemas de presión. Aún se conservan seis torrecillas. No hay más vestigios visibles de la antigua canalización del siglo XVIII.
Desde esta torre parte un acueducto de posterior construcción (siglo XIX) que llevaba agua hasta un pozo cercano situado a unos 450 m y que no está relacionado con esta antigua conducción que abastecía a la población de Puerto Real.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Uso del Agua

Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

10 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo
(25-03-2016)

11 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.