

Pozo-Noria de PARDALES (Utrera, Sevilla)



Noria de Los Pardales (A. Ventas, marzo 2023)

1 Localización

Nombre del elemento:

Pozo-Noria de PARDALES

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijada de Pardales

Municipio:

Utrera

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **261835.291** Y: **4113567,181** Huso: **30** Altitud: **96** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Salado de Morón

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Pozos, norias...

4 Descripción

Se trata de un pozo, pero que en otros tiempos fue una noria de la que aun se conservan algunos elementos. Destaca de esta bonita noria la singularidad de que, para acceder el animal a ella, debía subir por una pequeña rampa ya que ésta estaba a un metro de altura para, de esta forma, poder tirar el agua al enorme pilar aledaño. Para evitar que el burro o mula que pudiera estar trabajando en la noria pudiera caerse, el recorrido era circular y, a su vez, estaba protegido con un muro de medio metro de altura.

Algo más al sur, en fechas de lluvia, se forma una laguna, y la zona alrededor de la noria parece tener rezumes que bien podrían ser de las filtraciones del pozo cuando sube de nivel.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

Otras: Brocal

6 Uso del Agua

Rural y ganadero

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Aceptable

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

10 Descripción arquitectónica

Se trata de un pozo de unos 2 m de diámetro, con un brocal de un metro de altura o menos, actualmente cerrado con ladrillo, dejando ver el elemento principal de extracción de la noria, totalmente oxidado, como un bonito recuerdo de lo que antaño pudo ser esta noria. Como se indicaba, el pozo/noria está protegido por un muro circular que evita una caída accidental hacia el suelo, que queda más abajo.

Junto al pozo, en dirección Sureste, se adosa un abrevadero de unos 12 m de largo y unos 2 de ancho, con una altura de un metro, aproximadamente, lo que nos daría origen a pensar que sería el punto de abrevado para el ganado vacuno o equino.

11 Antecedentes históricos

Lo único que podemos decir de esta noria es que mantuvo agua en el pilar hasta, al menos 2016, donde todavía puede verse con agua en el PNOA, no así en los últimos años.

Obviamente, en la actualidad, se utilizan elementos de extracción motorizados, aunque el cortijo parece abandonado y no se ve ganadería cercana, posiblemente sea para pastores de paso que podrían usar eventualmente el agua.

12 Nombre del autor/es de la ficha

A. Ventas
(09-03-2023)

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.