MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Molino de LA CIMBARRA (Aldeaquemada, Jaén)

Molino de La Cimbarra (J. A. Palomino León, marzo 2014)

1 Localización

Nombre del elemento:
Molino de LA CIMBARRA
Pedanía aldea, paraje o pago:
La Cimbarra
Municipio:
Aldeaquemada
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **467467,173** Y: **4249025,351** Huso: **30** Altitud: **685** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalimar
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Río Guarrizas
Nombre de la masa de agua (si procede):
No procede
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Cascada de Cimbarra y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Despeñaperros
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de elemento

Molino

4 Descripción

Este elemento se encuentra en la población de Aldeaquemada, en la ruta que baja de la llamada Plaza de Armas hasta la poceta que forma la cascada de la Cimbarra.
Se trata de un molino extraordinario puesto que se encuentra en mitad de la ladera a una cota muy semejante a la de la cascada de la cual se alimentaba mediante un pequeño canal excavado en la roca.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Uso del Agua

Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**
Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

10 Descripción arquitectónica

El edificio se encuentra en ruinas actualmente, era un pequeño molino realizado en piedra de la zona, cuarcita armoricana, y el agua llegaba desde la cascada del río Guarrizas hasta una pequeña alberca justo encima del molino, esta alberca esta cegada por arena depositada por el agua y ha nacido vegetación dentro por lo que acabará entrando en ruina también.

11 Otra Información

El paraje de la Cimbarra recibe gran numero de visitas por lo atractivo de la cascada, sería positivo restaurar el molino para que no acabe derrumbándose.

12 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino León (Grupo Ecologísta ABRA)
(10-03-2014)

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.